


Kampas rem kendaraan bermotor (klasifikasi, dimensi dan koefisien gesek)



# Daftar isi

Daft	ar isi		
1	Ruang	lingkup	1
2		asi	
3		mutu	
4		İi	
5	ā	lulus uji	
		penandaan	
		enunjukan	
Lam	piran a	Peralatan pengujian	. 10
Lam	piran b	Pengujian kampas rem (sebagai acuan)	. 10





# Kampas rem kendaraan bermotor (klasifikasi, dimensi dan koefisien gesek)

#### 1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi kasifikasi, syarat mutu, cara uji, syarat lulus uji, syarat penandaan dan cara penunjukan dari kampas rem (brake lining) untuk kendaraan bermotor.

#### 2 Klasifikasi

Kampas rem menurut ciri-ciri dan penggunaannya, dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini

- 2.1 Klasifikasi menurut ciri-ciri
- 1) Tipe 1: Lunak
- 2) Tipe 2 : Setengah keras
- 3) Tipe 3: Keras.
- 2.2 Klasifikasi menurut penggunaan
- 1) Kelas 1 A: Khusus untuk beban ringan (umumnya dipakai untuk rem tengah (center brake) kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda tiga)
- Kelas 1 B: Khusus untuk beban ringan (umumnya dipakai untuk rem parkir dan lain penggunaan termasuk rem cakram (pad) kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda tiga).
- 3) Kelas 2 : Untuk beban ringan (umumnya dipakai untuk kendaraan penumpang)
- 4) Kelas 3: Untuk beban menengah (umumnya dipakai untuk kendaraan truk ringan)
- 5) Kelas 4 A: Untuk beban berat (umumnya dipakai untuk truk berat)
- 6) Kelas 4 B: Untuk beban berat (umumnya dipakai untuk rem cakram)

#### 3 Syarat mutu

#### 3.1 Bahan

Bahan kampas rem adalah sebagai berikut :

- Tipe 1 : Anyaman biasa dan sejenisnya
- Tipe 2 : Cetakan lunak dengan canai panas dan sejenisnya
- Tipe 3 : Cetakan, anyaman keras spesial, semi cetakan, yang mempunyai sifatsifat seperti logam dan sejenisnya.

#### 3.2 Kemampuan gesek

Koefisien gesek dari kampas rem dan perbedaan yang diperbolehkan seperti kedalaman pengikisan ditunjukan seperti di bawah ini. Selain itu luka goresandan parut-parut (scrabs) yang membahayakan tidak boleh ada pada pejmukaan benda uji yang bergesekan. Koefisien gesek dan toleransinya ditunjukkan path Tabel I dan Tabel II. Sedangkan jumlah pengikisan ditunjukan pada Tabel III.

Tabel I Koefisien gesek

Klasifikasi	Klasifikasi	Suhu permukaan gesek dari cakram								
menurut ciri-ciri	menurut	100°C	150 °C	200°C	250 °C	(300 °C	350 °C			
Ciri-ciri	penggunaan	Koefisien gesek								
	Kelas 1A	0,30-0,60	0,25-0,60	_	_	_	_			
TO THE LAND	Kelas 1B	0,30-0,60	0,25-0,60	0,20-0,60	June 121	m <del>a</del> tagm	6H -			
Tipe 1,2	Kelas 2	0,30-0,60	0,25-0,60	0,20-0,60	-	tri-demad	15 <b>—</b>			
dan 3	Kelas 3	0,30-0,60	0,30-0,60	0,20-0,60	0,15-0,60	-	_			
	Kelas 4A	0,30-0,60	0,30-0,60	0,25-0,60	0,20-0,60	0,15-0,60	_			
	Kelas 4B	0,25-0,60	0,25-0,60	0,25-0,60	0,25-0,60	0,25-0,60	0,20-0,60			

Tabel II Toleransi koefisien gesek

Klasifikasi	Klasifikasi	Suhu permukaan gesek dari cakram						
menurut ciri-ciri	menurut	100°C	150°C	200 °C	250 °C			
bot adomaid n	penggunaan	Toleransi						
kai untuk ken	Kelas 1A	± 0,10	id st <u>it</u> ati	Keim 2	(8			
	Kelas 1B	± 0,10	± 0,12	_	_			
Tipe 1,2	Kelas 2	± 0,08	± 0,10	Kelm S	(6 -			
dan 3	Kelas 3	± 0,08	± 0,10	± 0,12	-			
	Kelas 4 A	± 0,08	± 0,10	± 0,12	± 0,12			
o mer stares	Kelas 4 B	± 0,08	± 0,10	± 0,12	± 0,12			

Klasifikasi	Klasifikasi	Suhu permukaan gesek dari cakram								
menurut ciri-ciri	menurut penggunaan	100.°C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C			
out I	fich I soff	Maksimum tingkat aus (10 cm <sup>3</sup> /Nm)								
a.e	Kelas 1A	1,02	1,53	_	_	_	_			
Tipe 1,2	Kelas 1B	1,02	2,04	3,57	- 000	dan a <del>ci</del> mily	65.3 -			
dan 3	Kelas 2	0,51	0,77	1,02	- 44	net mo <del>r</del> twy	604 <b>—</b>			
0,2	Kelas 3	0,51	0,77	1,02	2,04	na sá <del>u</del> l na	(dis) -			
	Kelas 4 A	0,51	0,77	1,02	2,04	3,57	S16 -			
0.0	Kelas 4 B	0,51	0,77	1,02	2,04	3,57	7,14			

Tabel III Jumlah Pengikisan

# 3.3 Kelenturan (Flexibility)

Persyaratan kemampuan lentur hanya berlaku untuk tipe 1.

Jika bagian dalam dari benda uji dililitkan sejauh 180° pada silinder, dengan tebal benda uji dan diameter silinder seperti pada Tabel IV, tidak boleh terjadi sobekan atau cacat lain yang membahayakan.

Tabel IV

Tebal benda uji dan diameter silinder satuan : mm

Tebal benda uji Diameter silinder

kurang dari 6,5 100

diatas 6,5 dan kurang dari 10 150

diatas 10 20 x tebal

# 3.4 Ukuran dan toleransi

Toleransi dari lebar dan tebal kampas rem ditunjukkan pada Tebel V. Disamping itu sebagai acuan ukuran pokok kampas rem dapat dilihat Tabel VI dan Tabel VII.

Tabel V Toleransi Lebar dan Tebal

Satuan: mm

	170	e lorair lorasi	Tolera	ansi
	Ukuran		Tipe 1 dan 2	Tipe 3
		30 atau kurang	2,0	0,6
Lingkaran rem dan	75,0	diatas 30 s/d 60	2,0	1,0
kampas rem tengah	Lebar	diatas 30 s/d 100	2,4	1,4
(drum brake and center brake linings)	304	diatas 100	3,0	2,0
Drake mings)	80.1	6,5 atau kurang	0,4	0,3
	Tebal	diatas 6,5 s/d 20	0,6	0,4
		diatas 10	0,8	0,5
		10 atau kurang	0,6	
	MOD BAR	diatas 10 s/d 20	0,8	
Cakram kampas rem	Tebal	diatas 20 s/d 30	1,0	
(pad)	ROWN NO	diatas 30	1,2	

Catatan : Toleransi ini tidak berlaku untuk kampas rem yang telah selesai diproduksi (barang jadi), untuk dirakit dalam sepatu rem.

Tabel VI Lebar dan tebal (sebagai acuan)



Lebar		*		talome/G				
20	4	_		-	_	7,000	derstood in Selec <del>es</del> en	_
22	4		-	-	-		_	-
25	4	5	-	-0	-	he I-	no-	-
28	4	5	- 20		000	-	80	-
32	4	5	0.0	-70	00	00 -	0.1	-
35	4	5	an lan	- US	20	-	0.4.1	-
40	4	5	6,3	Gal	34		GYT	_
45	_	5	6,3	1_6%	-	U8 -	GV.	-
50	_	5	6,3	-38	1 88	OE  -	10 to 1	_
56	_	5	6,3	-8	100	102 -	_	
63	-	5	6,3	8	25	89 1-	081	_
71	-	01-1	6,3	8	140	22 -	094	-
80		81-	6,3	8	10	85 -	075	-
90		13 <del>-</del> 1	0s - 88	8	10	38 -	08 <del>1</del>	-
100	-	08-	as - as	8	10	12,5	OST	_
112	- mar	007	65 - 05	-AR	10	12,5	Arte	_
125	_	a- 1	0.8 - 25	-nx	10	12,5	16	-
140	-	20.0	DIS 23	-03	10	12,5	16	20
160	_	0.0	- 3	-	00	12,5	16	20
80	_	0.0	00 _ 00	-	-	1,000	16	20
200	_	80	99 - 06	_ GA	109	920-	0.07	20

Catatan : Lebar disesuaikan dengan deret pokok angka pilihan R 20, tebal disesuaikan dengan R 10, sesuai SII.0314—80, *Angka Pilihan*.

Tabel VII

Diameter lingkaran dalam dari lingkaran rem dan lebar kampas rem
( sebagai acuan )

daul				Lebar		laT .		Diameter lingkaran dalam	
os I	10					_			dari lingkaran rem (brake drum)
38	_86	- L	8_			25	22	20	100
82	_84	* <u>_</u>	4_1	-	28	25	22	20	106
28	1 - 21	<b>\$_</b>	6_	-	28	25	22	20	112
35		- P		32	28	25	22	20	118
104	-	P	0.	32	28	25	22	20	125
140	1 -0	_	35	32	28	25	22	20	132
Ad a	-		35	32	28	25	22	20	140
-	-		40	35	32	28	25	22	150
- 17	-		40	35	32	28	25	22	160
-08 -	-		45	40	35	32	28	25	170
-66	-0		45	40	35	32	28	25	180
001		_	50	45	40	35	32	28	190
21/-1	_8	_	50	45	40	35	32	28	200
981	1-1	-	56	50	45	40	35	32	212
OF T		_	56	50	45	40	35	32	224
USE I	-	-	63	56	50	45	40	35	236
130 A 1	1-	-:	63	56	50	45	40	35	250
-	-	-	71	63	56	50	45	40	265
-	_	-	71	63	56	50	45	40	280
(S) D	1 <del>- 1</del> 10	100-	80	71	63	56	50	45	300
-	-	3553 <u>0.5</u>	80	71	63	56	50	45	315
-	_	-	90	80	71	63	56	50	335
-	-	-	90	80	71	63	56	50	355
-	— · —	-	100	90	80	71	63	56	375
5   14	125	112	100	90	80	71	63	56	400
)   16	140	125	112	100	90	80	71	63	425
) 16	140	125	112	100	90	80	71	63	450
18	160	140	125	112	100	90	80	71	475
20	180	160	140	125	112	100	90	80	500

Catatan : Diameter dalam dari lingkaran rem disesuaikan dengan deret pokok angka pilihan R 40, sesuai SII.0314—80.

### 4 Cara uji

#### 4.1 Sifat Tampak

Kampas rem yang telah selesai diproduksi harus baik dan bebas dari semua kerusakan atau cacat yang akan merugikan dan mempengaruhi kemampuannya, seperti retak, tergores, terbungkus dan melintir.

## 4.2 Unjuk Kerja Gesek

## 4.2.1 Peralatan dan ketentuan pengujian

Pengujian unjuk kerja gesek dilakukan dengan menggunakan mesin uji gesek jenis kecepatan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Jarak antara titik tengah benda uji dan sumbu putar adalah 0,15 m.
- Kualitas bahan permukaan gesek cakram sesuai dengan besi tuang kelabu, dengan bentuk matrik pearlite.
- c) Kecepatan putaran cakram 400 sampai dengan 500 ppm.
- d) Besar permukaan gesek benda uji adalah 25 mm x 22 mm, dengari toleransi ± 0,2 mm.
- e) Tebal benda uji harus 5 mm. Dalam hal tebal benda uji kurang dari 5 mm, proses perataannya sesedikit mungkin.
- f) Jumlah benda uji 2 buah.
- g) Tekanan pada benda uji adalah 0,78 MPa untuk tipe 1, 0,981 MPa untuk tipe 2 dan 0,981 MPa untuk tipe 3.
- h) Arah gesekan pada benda uji harus searah dengan penggunaannya.
- Untuk pengukuran gaya gesek dipakai alat ukur yang dapat mencatat sendiri.
- j) Pengukuran suhu permukaan gesek cakram (selanjutnya disebut suhu cakram) dilakukan dengan menekan plat perak sebesar 8 mm x 8 mm x 0,6 mm yang dipadukan pada termokopel Chromel Alumel (dengan kabel berdiameter 0,3 mm) pada permukaan gesek cakram dengan gaya 0,0981 0,196 N, lihat gambar pada lampiran A.
  - Letak plat perak itu di atas garis sumbu dari lebar bagian gesekan pada cakram, sejauh 50 100 mm dari titik tengah benda uji dalam arah putaran cakram.
- k) Walaupun kenaikan suhu cakram, pada dasarnya, hams tergantung dari kalor gesek antara cakram dengan benda uji, boleh juga dipakai sarana pemanas tambahan (dari luar), dengan mendinginkan atau memanaskan permukaan dalam dari cakram, pengendalian terhadap. permukaan gesek dapat dilakukan sampai ± 5 'C dalam daerah suhu antara 100 'C dan 350°C.

#### 4.2.2 Pelaksanaan Pengujian

Pengujian hams dilakukan menurut pentahapan seliagai berikut :

a) Dengan menggunakan benda uji yang telah dipoles paralel kedua permukaannya, lakukan lebih dahulu pengikisan. Pada satu benda uji dilakukan pengukuran tebal, dengan mikrometer, pada 5 tempat.

- b) Dengan mengusahakan suhu cakram 100 °C, gaya gesek dicatat selama masa 5000 putaran, dan tebal setelah gesekan diukur. Pada saat melakukan pengukuran tebal, benda uji harus didinginkan pada suhu ruangan.
- c) Pengukuran seperti pada (b) dilakukan pada tiap suhu 150 °C, 200 °C, 250 °C, 300°C, 350 °C, tetapi :
  - untuk kelas 1A sampai 150 °C
  - untuk kelas 1B dan 2 sampai 200 °C
  - untuk kelas 3 sampai 250 °C
  - untuk kelas 4 A sampai 300 °C
  - untuk kelas 4 B sampai 350°C dan suhu cakram yang dipersyaratkan harus dicapai dalam batas 1500 putaran.
- d) Suhu maksimum harus dicapai dalam batas waktu 1500 putaran atau kurang. Setelah pengukuran sampai suhu maksimum dilaksanakan, gaya gesek dicatat pada waktu penurunan suhu, yakni penurunan suhu sebesar 50 °C dari :
  - 100 °C untuk kelas 1A
  - 150 °C untuk kelas 1B dan 2
  - 200 °C untuk kelas 3
  - 250 °C untuk kelas 4 A
  - 300 °C untuk kelas 4 B,

dan koefisien geseknya dihitung. Dalam hal ini, pada waktu penempatan di suhu masing-masing, pencatatan dilakukan dalam batas waktu 1500 putaran. Jumlah putaran yang diperlukan untuk mencapai penurunan suhu hingga tahap berikutnya adalah 500 putaran atau kurang.

#### 4.2.3. Perhitungan Koefisien Gesek

Koefisien gesek hams dihitung dengan memakai rumus seperti dibawah ini. Disamping itu p diperhitungkan dari gaya gesek rata-rata dari akhir setengah dari keseluruhan gaya yang dicatat.

Koefisien gesek p = f

F

dimana:

p = Koefisien gesek

f = Gaya gesek rata-rata ( N )

F = Gaya pada benda uji (N)

4.2.4. Perhitungan Tingkat Aus

Tingkat aus (wear rate) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$V = 1,06 \quad \underline{A \quad (d_1 - d_2)} \quad \underline{\hspace{1cm}}$$
 ()

dimana:

V = Tingkat aus, yakni volume aus dibagi kerja unit. ( N. cm³

m.

<u>. m.</u> )

 $1,06 = _{2R}$  (satu dibagi jarak putaran)

R = Jarak gesek, yakni jarak dari titik tengah benda uji ke titik tengah sumbu putar (0,15 m)

n = Jumlah putaran cakram

A = Luas permukaan gesek benda uji ( cm² )

d<sub>I</sub> = Tebal rata-rata benda uji sebelum diuji ( cm )

d<sub>2</sub> = Tebal rata-rata benda uji setelah diuji ( cm )

fm = Nilai rata-rata gaya gesek (N)

#### 4.3 Kelenturan

Pengujian kelenturan sesuai dengan butir 3.3.

#### 5 Syarat lulus uji

Kampas rem dinyatakan lulus uji apabila telah memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan dalam standar ini.

# 6 Syarat penandaan


Semua kampas rem kendaraan bermotor hams diberi tanda pada bagian yang tidak mudah hilang dan terhapus, dengan mencantumkan :


- Klasifikasi, lebar, tebal
- Nama pembuat atau logo
- Kode produksi

#### 7 Cara penunjukan

Kampas rem kendaraan bermotor ditunjuk dengan mencantumkan nama, tipe, kelas, ukuran dan No. SII.

Contoh: Kampas rem kendaraan bermotor Tipe 3, Kelas 3—80 x 6,3 SII. 1078—84.





# Keterangan:

- 1. Pulley
- 2. Rotating shaft
- 3. Shaft cooling water nozzle
- 4., Cooling water nozzle (fine adjustment)
- 5. Cooling water nozzle (coarse adjustment)
- 6. Supplementary heating equipment
- 7. Test piece
- 8. Friction disc
- 9. Test piece support arm

- 10. Supplementary pressure shaft
- 11. Friction force measuring spring
- 12. Chain wheel
- 13. Lever horizontalness adjustment equipment
- 14. Load lever
- 15. Lever horizontalness indicator
- 16. Weight
- 17. Friction force recorde drum
- 18. Oil damper

## Gambar A.2.

Mesin Uji Gesek dengan Kecepatan Tetap

## Lampiran b

#### Pengujian kampas rem (sebagai acuan)

## B-1. Penggunaan

Acuan ini dimaksudkan untuk keseragaman cara pengujian pada balai-balai uji, untuk pengamanan cara pencatatan gesekan dan ciri-ciri pemakaian dari kampas rem. Datadata unjuk kerja yang diperoleh dapat digunakan untuk pengendalian' mutu pada pabrik kampas rem dan sebagai bahan pemeriksaan untuk pembeli.


## B - 2. Sarana Pengujian

- 1) Mesin Uji Gesek, seperti terlihat pada Gambar B.1 dan B.2.
- 2) Sarana Pemanas
- 3) Sarana Pendingin
- 4) Sarana Pengendali:
  - Laju Pemanasan Drum
  - Laju Pendinginan Drum
- 5) Sarana Pengukur:
  - Suhu Drum, dengan ketelitian ± 2 % dari skala penuh
  - Gaya Gesek, dengan ketelitian ± 2 % dari skala penuh
  - Kecepatan Putar, dengan ketelitian ± 2 % dari skala penuh
  - Tebal
  - Bobot

Sarana pengukur suhu drum terdiri dari termokopel yang dilas, slip ring dari perak uang logam, sikat grafit perak, dan penunjuk dan/atau pencatat yang memiliki impedansi masuk (input impedance) tinggi. Sarana pemanas harus dapat menjamin kenaikan suhu drum yang "berputar bebas" sesuai dengan kurva pemanasan seperti pada Gambar B.3 , dengan' penyimpangan tidak lebih dari ± 14 °C.

Sarana pendingin hams dapat menjamin suhu drum tidak melebihi 93 °C pada waktu melaksanakan penyiapan benda uji, dan penurunan suhu drum yang "berputar bebas" sesuai dengan kurva pendinginan seperti pada Gambar B.4, dengan penyimpangan tidak lebih dari ± 14 °C.


6) Drum dengan diameter permukaan gesek 277 — 280 mm.



- Sel beban
- Pencatat tekanan udara
- 3. Pengatur tekanan udara, saringan dan pengukur
- 4. Katup udara bersolenoid
- 5. Silinder udara
- 6. Pencatat daun
- 7. Pemanas drum tambahan

Gambar B.1

Bagian-bagian Mesin Uji Gesek



dari kampas yang tebalnya 6,35 mm atau lebih. Dalam hal tebal kampas kurang dari 5,33 mm, pembuangan bahan dari dasar, untuk menghasilkan permukaan yang rata, hams sesedikit mungkin.

Permukaan kerja benda uji tidak boleh dijamah tangan dan harus babas dari kotoran atau bahan lain.

- 2) Persiapan Permukaan Drum
- a) Drum Baru atau Yang Diperbarui Permukaannya.

Setelah permukaan drum digerinda pada mesin uji, buanglah semua bekas penggerindaan melalui pemolesan kertas atau kain amplas. Pemolesan terakhir hendaknya dengan grit 320. Buanglah debu dari drum dengan udara kering bersih dan atau dengan kain saringan (cheese cloth) atau sejenisnya.

Sudahi persiapan permukaan dengan memutar mesin dan memakai benda uji acuan, pada tekanan 689 kPa, 417 ppm, dan suhu tidak lebih dari 93 °C sampai koefisien geseknya stabil.

b) Permukaan drum dipoles dengan kertas atau kain amplas.
Pemolesan terakhir dengan grit 320. Buang debu dari drum dengan udara kering bersih dan atau dengan kain saringan (cheese cloth) atau sejenisnya.

## 3) Penyiapan Benda Uji

Benda uji digesekkan pada 312 ppm 689 kPa, dan suhu maksimum 93 °C selama tidak kurang dari 20 menit untuk memperoleh sentuhan gesek sekurang-kurangnya 95 % dari permukaan.

### 4) Pengukuran Tebal dan Bobot awal


Pengukuran tebal benda uji dilakukan pada tiga tempat sepanjang sumbu yang sejajar dengan sumbu drum (luar, tengah dan dalam) dan dicatat. Penimbangan bobot dilakukan dalam satuan gram, dan dicatat sampai tiga desimal.

Benda uji digesekkan lagi selama 5 menit terus-menerus pada 344 kPa dan 208 ppm. Senjang awal (initial clearance) antara benda uji dan drum dalam keadaan "off" hams 0,245 — 0,381 mm.


# 5) Pengukuran Aus Awal

Ketinggian pemegang benda uji dibaca pada penunjuknya dan dicatat, yakni dalam keadaan drum berhenti, pada suhu 93 ° C, dan dengan tekanan 1032 kPa.





Gambar B.3 Kurva Standar Pemanasan Drum dari Mesin Uji Gesek



Gambar B.4 Kurva Standar Pendinginan Drum dari Mesin Uji Gesek

#### B — 5. Pelaksanaan Pengujian

#### 1) Pengujian Dasar

Lakukan pembebanan selama 10 detik, lepaskan selama 20 detik, dan seterusnya sebanyak 20 kali. Bebannya 1032 kPa, pada 417 ppm, dan suhu tetap selama pengujian ini adalah 93 ± 11 °C. Gaya gesek dicatat pada pembebanan ke : 1, 5, 10, 15, dan 20.

### 2) Uji Hilang Daya Rem Pertama

Dengan menyetel sarana pemanas sehingga kurva kenaikan suhu drum yang "berputar bebas" mengikuti kurva pemanasan seperti pada Gambar

B.3 dengan batas penyimpangan ± 14 °C, lakukan gesekan kontinu pada 417 ppm dengan tekanan 1032 kPa. Awali dengan suhu 93 "C dan laksanakan pengujian ini selama 10 menit, atau sampai mencapai suhu 288 °C kalau lebih cepat dari 10 menit. Tiap selang 30 merit (termasuk saat nol detik) dilakukan pengamatan serentak untuk gaya gesek dan suhu drum, dan dicatat. Kalau suhu 288 °C lebih dahulu tercapai sebelum waktu 10 menit berlalu, catat pula waktu saat suhu 288 °C itu tercapai.

### 3) Uji Timbul Daya Pertama

Segera setelah pengujian 5.2 selesai, putuskan aliran pemanas dan hidupkan sarana pendingin yang telah disetel agar kurva pendinginan drum yang "berputar bebas" mengikuti kurva pendinginan menurut Gambar

B.4 dengan batas penyimpangan ± 14 °C. Lakukan penekanan selama 10 detik pada saat suhu mencapai 260 °C, 204 °C, 149 °C, 93 ° C, sambil mencatat gaya gesek masing-masing.

#### 4) Pengukuran Aus Kedua

Ulangi Pengukuran seperti yang diuraikan pada 4.5.

#### 5) Uji Aus

Hidupkan (on) mesin selama 20 detik, kemudian matikan (off) selama 10 detik, pada tekanan 1032 kPa, 417 ppm, dan jagalah suhu rata-rata antara suhu maksimum dan suhu minimum pada 204 ± 11 °C tiap kali pembebanan. Lakukan hal itu 100 kali dan catatlah gaya geseknya pada pembeban ke : 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan 100.

#### 6) Pengukuran Aus Ketiga

Segera setelah uji aus, dinginkan hingga 93 °C dan ulangi pengukuran seperti yang diuraikan pada 4.5

#### 7) Uji Hilang Daya Rem Kedua

Segera setelah diselesaikannya pengukuran aus ketiga dan dengan sarana pemanas disetel seperti pada 5.2 beri pembebanan kontinu pada 1032 kPa, 417 ppm, sarana

pemanas hidup, sarana pendingin mati.

Mulailah dari 93 'C dan lakukan pengujian ini selama 10 menit, atau sampai mencapai suhu 343 °C kalau lebih cepat dari 10 menit. Tiap selang 30 detik (termasuk saat nol detik) dilakukan pengamatan serentak untuk gaya gesek dan suhu drum, dan dicatat. Kalau suhu 343 °C lebih dahulu tercapai sebelum waktu 10 menit berlalu, catat pula waktu saat suhu 343 °C itu tercapai.

#### 8) Uji Timbul Daya Kedua

Segera setelah diselesaikannya pengujian hilang daya rem kedua matikan pemanas dan hidupkan sarana pendingin seperti pada 5.3.

Lakukan penekanan selama 10 detik pada saat suhu mencapai 316 °C, 260 °C, 204 °C, 149 °C, 93 °C, sambil mencatat gaya gesek masingm asing.

- 9) Pengujian Dasar Ulang Dilakukan seperti 5.1.
- Pengukuran Aus Akhir Dilakukan seperti 4.5.
- 11) Pengukuran Tebal dan Penimbangan Bobot Akhir Ukur tebal dan timbang bobot seperti yang dilakukan pada 4.4.

# B — 6. Pemilihan Titik Uji bagi Nilai Koefisien Gesek

Dalam pengujian yang berbeban terputus-putus, nilai koefisien gesek diambil dari basil pengamatan pada saat akhir pembebanan.

#### B — 7. Penyajian Data

Data pengujian disajikan dalam lembaran seperti yang tertera pada Gambar B.5 dan Gambar B.6.

	oduksi:	No. Pengujian:									
Acuan:								Tanggal:			
	a -callen according to color and	a a a y tal ala manda an a						Petug	as:		
						77. 1. 1				n Penun	inkan:
				Berat		Tebal		T enti	ibacaa	at renum	jukan.
	Awal										
	Akhir	41.6		egab kemedi ka	avel a	metric (in			1		
	Hilang			611347550	I EMPLY	Actual March			1		
Dasar Awal					Laurence L			-		Akhir	
lo. Pemakaian	kaian Pengukuran		Koef, Gesekan	Catatan			No. Pemakaian		Pengu	ikuran	Koef. gese
1							1				
5		-	no rejune d				5				
10							10		11011		
15							15				
20	hilang da	Wa rom r	ertama		J	ME DAT	20	Uii bil	ang da	ya rem l	redua
Menit	Suhu	Pengu-	Koeg. gesek				Menit	-	Suhu	Pengu-	Koef. gesel
	Duna	kuran .	0.0				0	mes da		kuran	
0,5							0,5				
1.	and the	well off	Per nucle			*epithé s	1	574 11	12.5		
1,5		TONE WAY				+ -	1,5		-(0.0		
2		Agric S				distribution of	2		45,0		
2,5	80	geordy 21					2,5				
3			1-1				3				
3,5							3,5		-		
4			L. parameters			the said	4,5	-	-		
4,5 5		(18E)	1 10 10			176 971	5		-		
5,5				Pamba	acaan Penunjukar		5,5	-			
6		- 92.6		remov	acash renunjuka	Un a fe loor	6	-			
6,5					Uji Aus		6,5 -				
7				No. Pemakaian		Coef gesek					
7,5				1			7,5				
8			-	10			8	1			
8,5				20		1	8,5				
9				30	Lultamani		9				
9,5		-		40			9,5				
10				50			10				
Contract of the case of the case of Francis and Contract of the case of the ca	timbul d	CONTRACTOR OF THE PARTY NAMED IN	ıma	60						aya kedu	The state of the s
Suhu (° C)	Pengu	kuran <sup>,</sup>	Koef, gesek	70			Suhu (° C	2)	Pengu	kuran	Koef gesek
316				80			316				
260				90			260				
204				100			204				
93				Peml	bacaan Penunjuk	an	149 93	-		-	
			L				9.0				